

Отчет от 1 июня 2019

Skoda Octavia, 2014

*Фотография от 20 октября 2018*

VIN:	XW8AN2XXXFXXXXXXX	Цвет:	Белый
Госномер:	X000XX777	Объем двигателя:	1 598 см³
Год выпуска:	2014	Мощность:	110 л.с.
Тип ТС:	Легковой хэтчбек (комби)		

При осмотре автомобиля всегда сверяйте данные ПТС и VIN с указанными в отчёте. Рекомендуем перед покупкой автомобиля обновить отчёт.

Сводка по автомобилю

- ⚠️ Обнаружены ограничения
- ⚠️ Обнаружено 2 расчёта ремонтных работ
- ⚠️ Обнаружен залог
- ⚠️ 2 кузовных ремонта
- ✅ Сведения о розыске не обнаружены
- ❌ Оценка на аукционе аварийных автомобилей
- ⚠️ 4 владельца
- ✅ Последнее показание пробега 101 040 км
- ⚠️ Регистрация на юрлицо
- ⚠️ Обнаружена скрутка пробега
- ❌ Обнаружено 2 ДТП

Наличие ограничений

⚠️ Обнаружены ограничения

Вид ограничения	Запрет на регистрационные действия
Дата ограничения	10 октября 2018
Организация	Судебный пристав
Регион	Москва

Нахождение в розыске

- ✅ Сведения о розыске не обнаружены

Нахождение в залоге

⚠️ Обнаружен залог

Источник	НБКИ
Статус	В залоге до 7 июля 2022 года
Дата проверки	5 мая 2017 г. 14:14 (мск)
Источник	ФНП
Статус	В залоге до 7 июля 2022 года
Дата проверки	5 мая 2017 г. 05:53 (мск)

Периоды владения

 4 владельца

 Регистрация на юрлицо


Период владения	Тип владельца	Регион регистрации
1 год 10 месяцев 15 января 2014 - 12 декабря 2015	Юридическое лицо ООО КОМПАНИЯ	Москва
2 года 2 месяца 12 декабря 2015 - 9 марта 2018	Физическое лицо	Москва
8 месяцев 9 марта 2018 - 12 ноября 2018	Физическое лицо	Москва
6 месяцев 12 ноября 2018 - н.в.	Физическое лицо	Москва

ДТП, оформленные с 2015 года

! Обнаружено 2 ДТП

Информация об участии в ДТП может отсутствовать при оформлении ДТП по Европротоколу или обоюдном соглашении о разрешении спора между участниками при отсутствии потерпевших.


Дата и время	20 февраля 2018 г. 14:00
Тип происшествия	Столкновение
Регион	Москва
Состояние ТС после ДТП	Повреждено



■ Повреждения стёкол, фар, указателей поворота, стоп-сигналов и других стеклянных элементов, а также царапины, сколы, потёртости лакокрасочного покрытия или пластиковых конструктивных деталей и другие повреждения без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик ТС.

■ Вмятины, вырывы, заломы, перекосы, разрывы и другие повреждения с изменением геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик ТС.

Дата и время **12 сентября 2018 г. 16:30**
Тип происшествия **Наезд на стоящее ТС**
Регион **Московская область**
Состояние ТС после ДТП **Повреждено**



■ Повреждения стёкол, фар, указателей поворота, стоп-сигналов и других стеклянных элементов, а также царапины, сколы, потёртости лакокрасочного покрытия или пластиковых конструктивных деталей и другие повреждения без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик ТС.

■ Вмятины, вырывы, заломы, перекосы, разрывы и другие повреждения с изменением геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик ТС.

Расчёт ремонтных работ

! Обнаружено 2 расчёта ремонтных работ

В блоке представлены данные о расчёте стоимости восстановительного ремонта ТС по страховым случаям. Это означает, что по VIN этого автомобиля экспертом-оценщиком был произведен расчёт стоимости ремонтных работ. Один и тот же случай повреждения мог оцениваться разными экспертами в разных компаниях в разное время, и эти данные могут быть представлены в отчёте.

Наличие расчёта ремонтных работ не означает факта их проведения.

Дата расчёта	22 февраля 2018 г. 12:02
Исполнитель	Оценщик
Общая стоимость	845 281 ₺
Тип страховки	КАСКО

Детализация стоимости

Стоимость окраски	21 600 ₺
Стоимость механических работ	67 700 ₺
Стоимость запасных частей	755 581 ₺
Общая стоимость	845 281 ₺

Замена

ВЕНТИЛЯЦ РЕШЕТКА П5E0853677K 9B9+	УПЛ ВНУТ ДВЕРЬ П ПР5E0867366J
РЕШ ПР-ТУМ ФАРЫ Л5E0807681G 9B9	УПЛ ВНУТ ДВЕРЬ З ПР5E5867368G
РЕШ ПР-ТУМ ФАРЫ ПР5E0807682G 9B9	А-СТОЙКА НАР Л5E5809601A
РЕШЕТКА ВОЗДУХОЗАБОРНИКА ПЕРЕДНЯЯ - С/У	БАМПЕР 35E5807421G
ПОДЪЕМНЫЙ ЦИЛИНДР ФАРООЧИСТИТЕЛЯ ПРАВ	КРЫШКА БАГАЖНИКА5E5827023D
КАПОТ - С/У	БОКОВИНА З Л ДЕТАЛИ СНЯТЬ
КАПОТ - ЗАМЕНИТЬ	БОКОВИНА З Л - ЗАМЕНИТЬ
ОБЕ ПЕТЛИ КАПОТА - С/У	БОКОВИНА З Л ДЕТАЛИ УСТАНОВКА
ФАРА П Л - ЗАМ	ФОНАРЬ З Л - ЗАМ (СН)
ФАРА П ПР - ЗАМ	ОБЛИЦОВКА БАМПЕРА З - ЗАМЕНИТЬ
ФАРА - ОТРЕГУЛИРОВАТЬ	КРЫШКА БАГАЖНИКА - ЗАМ (СНЯТА)
КРЫЛО П Л - С/У	ЩИТОК ПРИБОРОВ - С/У
КРЫЛО П ПР - С/У	ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ ЗАМЕНА (СНЯТА)
ДВЕРЬ П Л - ЗАМ (СНЯТА)	ВСТАВКА ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОНСОЛИ - С/У

СТЕКЛО НАР ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА Л - С/У	РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ТОПЛИВА С/У
ОБЛИЦОВКА ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА ПР - С/У	ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ/ЭЛЕМЕНТ ФИЛЬТР. - С/У
УПЛОТНИТЕЛЬ ДВЕРИ П ПР - С/У	ВПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР - С/У
ОБЛИЦОВКА С-СТОЙКИ ПР НИЖН С/У	РАДИАТОР - ЗАМЕНИТЬ (СНЯТ)
РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ П Л - С/У	БЛОК ПОДУШ БЕЗОПАСН ВОД ЗАМ (СН)
РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ П ПР - С/У	(GFS) УПРАВЛЯЕМАЯ ФУНКЦИЯ
НАПРАВЛ ПР БАМПЕР П5E0807184A	КОНДЕНСАТОР - С/У
КРОНШ КРЕП БАМПЕРА П5E0807109F	ТРУБОПРОВОД КОНДЕНСАТОР/ИСПАРИТЕЛЬ С/У
АБСОРБЕР БАМПЕРА П5E0807248D	ХЛАДАГЕНТ - СЛИТЬ/ЗАЛИТЬ
ЦИЛ ПОДЪЕМ ПР Ф/ОЧИС5E0955966C	ПРИВОД КРЫШКИ БАГАЖН3V0827566
НАКЛ РЕШЁТКИ РАД-РА5E0853653A ZD4	К-Т КЛЕЯ Д/СТЕКЛА 3D 004660M2
КОЛПАЧОК ФОРСУНКИ ПР5E0955110E GRU	ОЧИЩАЮЩИЙ РАСТВОРD 00940104
КАПОТ5E0823031A	ОБРЕЗНАЯ НИТЬ357853999B
ШАРНИР Л5E0823301	ДЕМПФЕР-ОТБОЙНИК1T0845237
ШАРНИР ПР5E0823302	ГАБАР ФОНАРЬ 3 Л5E5945711
Ш/ИЗОЛЯЦИЯ КАПОТА5E0863831A	БОКОВИНА 3 Л5E5809601D
ЛОВИЛЬНЫЙ КРЮК5E0823186E	СИСТ ПОД/БЕЗОП ПАССЗАМЕНИТЬ
ФАРА Л В СБОРЕ5E1941015D	НПБ ПАССАЖИРА П8V0880204G
ФАРА ПР В СБОРЕ5E1941016D	ЩИТОК ПРИБОРОВ5EU857007F 9B9+
ПР-ТУМ ФАРА Л5E0941699F	НАКЛ ПР ЩИТКА ПРИБ5E0857504B 9B9+
ПР-ТУМ ФАРА ПР5E0941700F	КОНДЕНСАТОР5Q0816411BH
КРЫЛО П Л5E0821105C	ШЛАНГ ИСПАРИТ/КОНДИЦ5Q0820741B
КРЫЛО П ПР5E0821106C	ДАТЧИК УДАРА П3Q0959651A
ПОДКРЫЛОК П ПР5E0809958D	РЕМЕНЬ БЕЗОПАСН П Л5E0857701 RAA+
ЗАМКОВАЯ ПАНЕЛЬ П5EU805588B	РЕМЕНЬ БЕЗОПАСН П ПР5E0857702 RAA+
АРКА КОЛЕС П ПР В СБ5Q0805116	ОБЛИЦ А-СТОЙКИ В ПР5E0867234G Y20+
ЛОНЖЕРОН П ПР НАР5E0810126A	СИСТ ПОД/БЕЗОП ВОДЗАМЕНИТЬ
КРЕПЛ БУФЕРА ПР5Q0804182B	КОЛЬЦО КОНТАКТНОЕ5Q0953569A
ОБЛИЦ ОБТЕКАТЕЛЯ ПР5E1819416A 9B9	НПБ ВОДИТЕЛЯ3V0880201A IZY+
ЗАЖИМ КРЕПЕЖНЫЙ3V0819145	ЖИДКОСТНЫЙ РАДИАТОР5Q0121251HC
ЛОБОВОЕ СТЕКЛО5EU845011G NVB	ВОЗДУХОЗАБОРНИК04E129712G
АПЛИКАТОРD 00950025	ШУМОИЗОЛЯЦИЯ5Q0825236P
ОЧИЩАЮЩИЙ РАСТВОРD 00940104	ЗВ СИГНАЛ (ВЫС ТОН)5Q0951223B
КЛЕЙ К-Т ЛОБ СТЕКЛАД 004660M2	АРКА КОЛЕСА П ПР - ЗАМ (СОП РАБ)

ПРАЙМЕР ВЕТР СТЕКЛД 00920002
ОБРЕЗНАЯ НИТЬ357853999В
БАЧОК СТ-ОМЫВАТЕЛЯ5Q0955453R
ДВЕРЬ П Л5EU831051A
КРЫШК ЗЕРКАЛА НАР ПР5E0857538A GRU+
СТЕКЛО ЗЕРКАЛА Л5E0857521E

ЛОНЖЕРОН ПЕРЕДН ВЕРХН ПРАВ НАРУЖН
КРОНШТЕЙН БАМПЕРА П ПР ДЕТАЛИ СНЯТЬ
КРОНШТЕЙН БАМПЕРА П ПР - ЗАМ
КРОНШТЕЙН БАМПЕРА П ПР ДЕТАЛИ
УСТАНОВИТЬ
РЕШЕТКА РАДИАТОРА - С/У
ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ - ОБЕ - С/У

Окраска новой детали

КРОНШ КРЕП БАМПЕРА ПОКРАСКА НОВ ДЕТ S1
КОЛПАЧОК ФОРСУНКИ ПРОКРАСКА НОВ ДЕТ S1
КАПОТОКРАСКА НОВ ДЕТ S1
ШАРНИР ЛОКРАСКА НОВ ДЕТ S1
ШАРНИР ПРОКРАСКА НОВ ДЕТ S1
КРЫЛО П ЛОКРАСКА НОВ ДЕТ S1
КРЫЛО П ПРОКРАСКА НОВ ДЕТ S1

АРКА КОЛЕС П ПР В СБОКРАСКА НОВ ДЕТ S1
ЛОНЖЕРОН П ПР НАРОКРАСКА НОВ ДЕТ S1
КРЕПЛ БУФЕРА ПРОКРАСКА НОВ ДЕТ S1
ДВЕРЬ П ЛОКРАСКА НОВ ДЕТ S1
КРЫШК ЗЕРКАЛА НАР ПРОКРАСКА НОВ ДЕТ S1
А-СТОЙКА НАР ЛОКРАСКА НОВ ДЕТ S1
А-СТОЙКА НАР ПРОКРАСКА НОВ ДЕТ S1

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

ПОРОГ ДВЕРИ П ПРРЕМОНТНАЯ КРАСКА S3
ЩИТОК ЗАДКАРЕМОНТНАЯ КРАСКА S3

Дата расчёта **20 сентября 2018 г. 19:48**
Исполнитель **Страховая**
Общая стоимость **31 092 ₺**
Тип страховки **ОСАГО**

Детализация стоимости

Стоимость окраски **9 712 ₺**
Стоимость механических работ **4 050 ₺**
Стоимость запасных частей **17 330 ₺**
Общая стоимость **31 092 ₺**

Замена

ФАРА ПР В СБОРЕ5E1941018	ОБЛИЦОВКА БАМПЕРА П - С/У
КРЫЛО П ПР5E0821106В	ФАРА ПР - С/У
ПОДКРЫЛОК П ПР5E0809958С	ФАРУ П ПР ЗАМЕНИТЬ (СНЯТА)
ПЛЕНКА КРЫЛА П ПР3М	ФАРА - ОТРЕГУЛИРОВАТЬ
ПЛЕНКА БАМПЕРА П3М	КРЫЛО П ПР - С/У
ПЛЕНКА ДВЕРИ П ПР3М	КРЫЛО П ПР - ПОДОГНАТЬ

Ремонт

БАМПЕР ПОТРЕМОНТИРОВАТЬ

Окраска новой детали

КРЫЛО П ПРОКР ДЛЯ НОВ.ДЕТ.ЭТ I

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

БАМПЕР ПРЕМОНТНАЯ ОКРАСКА К3

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

(GFS) УПРАВЛЯЕМАЯ ФУНКЦИЯ

Измерение

Т/С СПЕРЕДИ И СЗАДИ - ЗАМЕРИТЬ
СХОЖДЕНИЕ ПЕРЕДН КОЛЕС - РЕГУЛИРОВКА
РАЗВАЛ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС ОТРЕГУЛИРОВАТЬ

История эксплуатации

Дата	Тип	Пробег	Источник
14 января 2014	Продажа авто	-	Дилер, Москва
14 января 2014	Установка доп. оборудования	-	Дилер, Москва
Брызговики передние установка, Установка сигнализации, Сетка защитная в бампер - установка, Парктроник - установка			
14 января 2014	Первичная регистрация	-	Данные о регистрации, Москва
4 декабря 2014	Регламентное ТО	14 733 км	Дилер, Москва
ТО-1. Базовый инспекционный сервис (включая замену моторного масла)			
12 декабря 2014	Смена владельца	-	Данные о регистрации, Москва
9 августа 2015	Регламентное ТО	29 500 км	Дилер, Москва
ТО-2. Сервис по замене масла, Шумоизолирующий кожух снять и установить			
19 декабря 2015	Ремонт по гарантии	36 839 км	Дилер, Москва
23 апреля 2016	Регламентное ТО	46 000 км	Дилер, Москва
ТО-3. Шумоизолирующий кожух снять и установить, Сервис по замене масла			
30 ноября 2016	Регламентное ТО	60 327 км	Дилер, Москва
ТО-4. Шумоизолирующий кожух снять и установить, Сервис по замене масла			

10 января 2017	Прохождение технического осмотра	62 190 км	Данные о техосмотре
16 июля 2017	Регламентное ТО	75 153 км	Дилер, Москва
ТО-5. Сервис по замене масла			
28 октября 2017	Текущий ремонт	85 300 км	Дилер, Москва
Приводной вал снять/установить, ШРУС снять/установить			
20 февраля 2018	ДТП	-	Данные о ДТП, Москва
22 февраля 2018	Расчет стоимости ремонта	-	Audatex

Расчет стоимости ремонта: 845 281
 ВЕНТИЛЯЦ РЕШЕТКА П5E0853677K 9B9+: Замена
 РЕШ ПР-ТУМ ФАРЫ Л5E0807681G 9B9: Замена
 РЕШ ПР-ТУМ ФАРЫ ПР5E0807682G 9B9: Замена
 РЕШЕТКА ВОЗДУХОЗАБОРНИКА ПЕРЕДНЯЯ - С/У: Замена
 ПОДЪЕМНЫЙ ЦИЛИНДР ФАРООЧИСТИТЕЛЯ ПРАВ: Замена
 КАПОТ - С/У: Замена
 КАПОТ - ЗАМЕНИТЬ: Замена
 ОБЕ ПЕТЛИ КАПОТА - С/У: Замена
 ФАРА П Л - ЗАМ: Замена
 ФАРА П ПР - ЗАМ: Замена
 ФАРА - ОТРЕГУЛИРОВАТЬ: Замена
 КРЫЛО П Л - С/У: Замена
 КРЫЛО П ПР - С/У: Замена
 ДВЕРЬ П Л - ЗАМ (СНЯТА): Замена
 СТЕКЛО НАР ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА Л - С/У: Замена
 ОБЛИЦОВКА ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА ПР - С/У: Замена
 УПЛОТНИТЕЛЬ ДВЕРИ П ПР - С/У: Замена
 ОБЛИЦОВКА С-СТОЙКИ ПР НИЖН С/У: Замена
 РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ П Л - С/У: Замена
 РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ П ПР - С/У: Замена
 НАПРАВЛ ПР БАМПЕР П5E0807184A: Замена
 КРОНШ КРЕП БАМПЕРА П5E0807109F: Замена
 АБСОРБЕР БАМПЕРА П5E0807248D: Замена
 ЦИЛ ПОДЪЕМ ПР Ф/ОЧИС5E0955966C: Замена
 НАКЛ РЕШЁТКИ РАД-РА5E0853653A ZD4: Замена
 КОЛПАЧОК ФОРСУНКИ ПР5E0955110E GRU: Замена

КАПОТ5E0823031A: Замена
ШАРНИР Л5E0823301: Замена
ШАРНИР ПР5E0823302: Замена
ШИЗОЛЯЦИЯ КАПОТА5E0863831A: Замена
ЛОВИЛЬНЫЙ КРЮК5E0823186E: Замена
ФАРА Л В СБОРЕ5E1941015D: Замена
ФАРА ПР В СБОРЕ5E1941016D: Замена
ПР-ТУМ ФАРА Л5E0941699F: Замена
ПР-ТУМ ФАРА ПР5E0941700F: Замена
КРЫЛО П Л5E0821105C: Замена
КРЫЛО П ПР5E0821106C: Замена
ПОДКРЫЛОК П ПР5E0809958D: Замена
ЗАМКОВАЯ ПАНЕЛЬ П5EU805588B: Замена
АРКА КОЛЕС П ПР В СБ5Q0805116: Замена
ЛОНЖЕРОН П ПР НАР5E0810126A: Замена
КРЕПЛ БУФЕРА ПР5Q0804182B: Замена
ОБЛИЦ ОБТЕКАТЕЛЯ ПР5E1819416A 9B9: Замена
ЗАЖИМ КРЕПЕЖНЫЙ3V0819145: Замена
ЛОБОВОЕ СТЕКЛО5EU845011G NVB: Замена
АПЛИКАТОРD 00950025: Замена
ОЧИЩАЮЩИЙ РАСТВОРD 00940104: Замена
КЛЕЙ К-Т ЛОБ СТЕКЛАД 004660M2: Замена
ПРАЙМЕР ВЕТР СТЕКЛD 00920002: Замена
ОБРЕЗНАЯ НИТЬ357853999B: Замена
БАЧОК СТ-ОМЫВАТЕЛЯ5Q0955453R: Замена
ДВЕРЬ П Л5EU831051A: Замена
КРЫШК ЗЕРКАЛА НАР ПР5E0857538A GRU+: Замена
СТЕКЛО ЗЕРКАЛА Л5E0857521E: Замена
УПЛ ВНУТ ДВЕРЬ П ПР5E0867366J: Замена
УПЛ ВНУТ ДВЕРЬ З ПР5E5867368G: Замена
А-СТОЙКА НАР Л5E5809601A: Замена
БАМПЕР 35E5807421G: Замена
КРЫШКА БАГАЖНИКА5E5827023D: Замена
БОКОВИНА З Л ДЕТАЛИ СНЯТЬ: Замена
БОКОВИНА З Л - ЗАМЕНИТЬ: Замена
БОКОВИНА З Л ДЕТАЛИ УСТАНОВКА: Замена
ФОНАРЬ З Л - ЗАМ (СН): Замена
ОБЛИЦОВКА БАМПЕРА З - ЗАМЕНИТЬ: Замена
КРЫШКА БАГАЖНИКА - ЗАМ (СНЯТА): Замена
ЩИТОК ПРИБОРОВ - С/У: Замена
ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ ЗАМЕНА (СНЯТА): Замена
ВСТАВКА ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОНСОЛИ - С/У: Замена
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ТОПЛИВА С/У: Замена
ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ/ЭЛЕМЕНТ ФИЛЬТР. - С/У: Замена
ВПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР - С/У: Замена

РАДИАТОР - ЗАМЕНИТЬ (СНЯТ): Замена
БЛОК ПОДУШ БЕЗОПАСН ВОД ЗАМ (СН): Замена
(GFS) УПРАВЛЯЕМАЯ ФУНКЦИЯ: Замена
КОНДЕНСАТОР - С/У: Замена
ТРУБОПРОВОД КОНДЕНСАТОР/ИСПАРИТЕЛЬ С/У: Замена
ХЛАДАГЕНТ - СЛИТЬ/ЗАЛИТЬ: Замена
ПРИВОД КРЫШКИ БАГАЖН3V0827566: Замена
К-Т КЛЕЯ Д/СТЕКЛА 3D 004660M2: Замена
ОЧИЩАЮЩИЙ РАСТВОР 00940104: Замена
ОБРЕЗНАЯ НИТЬ357853999В: Замена
ДЕМПФЕР-ОТБОЙНИК1Т0845237: Замена
ГАБАР ФОНАРЬ 3 Л5Е5945711: Замена
БОКОВИНА 3 Л5Е5809601D: Замена
СИСТ ПОД/БЕЗОП ПАССЗАМЕНИТЬ: Замена
НПБ ПАССАЖИРА П8V0880204G: Замена
ЩИТОК ПРИБОРОВ5ЕU857007F 9В9+: Замена
НАКЛ ПР ЩИТКА ПРИБ5Е0857504В 9В9+: Замена
КОНДЕНСАТОР5Q0816411ВН: Замена
ШЛАНГ ИСПАРИТ/КОНДИЦ5Q0820741В: Замена
ДАТЧИК УДАРА П3Q0959651А: Замена
РЕМЕНЬ БЕЗОПАСН П Л5Е0857701 RAA+: Замена
РЕМЕНЬ БЕЗОПАСН П ПР5Е0857702 RAA+: Замена
ОБЛИЦ А-СТОЙКИ В ПР5Е0867234G Y20+: Замена
СИСТ ПОД/БЕЗОП ВОДЗАМЕНИТЬ: Замена
КОЛЬЦО КОНТАКТНОЕ5Q0953569А: Замена
НПБ ВОДИТЕЛЯ3V0880201А IZY+: Замена
ЖИДКОСТНЫЙ РАДИАТОР5Q0121251НС: Замена
ВОЗДУХОЗАБОРНИК04Е129712G: Замена
ШУМОИЗОЛЯЦИЯ5Q0825236Р: Замена
ЗВ СИГНАЛ (ВЫС ТОН)5Q0951223В: Замена
АРКА КОЛЕСА П ПР - ЗАМ (СОП РАБ): Замена
ЛОНЖЕРОН ПЕРЕДН ВЕРХН ПРАВ НАРУЖН: Замена
КРОНШТЕЙН БАМПЕРА П ПР ДЕТАЛИ СНЯТЬ: Замена
КРОНШТЕЙН БАМПЕРА П ПР - ЗАМ: Замена
КРОНШТЕЙН БАМПЕРА П ПР ДЕТАЛИ УСТАНОВИТЬ: Замена
РЕШЕТКА РАДИАТОРА - С/У: Замена
ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ - ОБЕ - С/У: Замена
КРОНШ КРЕП БАМПЕРА ПОКРАСКА НОВ ДЕТ S1: Окраска новой детали
КОЛПАЧОК ФОРСУНКИ ПРОКРАСКА НОВ ДЕТ S1: Окраска новой детали
КАПОТОКРАСКА НОВ ДЕТ S1: Окраска новой детали
ШАРНИР ЛОКРАСКА НОВ ДЕТ S1: Окраска новой детали
ШАРНИР ПРОКРАСКА НОВ ДЕТ S1: Окраска новой детали
КРЫЛО П ЛОКРАСКА НОВ ДЕТ S1: Окраска новой детали

КРЫЛО П ПРОКРАСКА НОВ ДЕТ S1: Окраска новой детали
АРКА КОЛЕС П ПР В СБОКРАСКА НОВ ДЕТ S1: Окраска новой детали
ЛОНЖЕРОН П ПР НАРОКРАСКА НОВ ДЕТ S1: Окраска новой детали
КРЕПЛ БУФЕРА ПРОКРАСКА НОВ ДЕТ S1: Окраска новой детали
ДВЕРЬ П ЛОКРАСКА НОВ ДЕТ S1: Окраска новой детали
КРЫШК ЗЕРКАЛА НАР ПРОКРАСКА НОВ ДЕТ S1: Окраска новой детали
А-СТОЙКА НАР ЛОКРАСКА НОВ ДЕТ S1: Окраска новой детали
А-СТОЙКА НАР ПРОКРАСКА НОВ ДЕТ S1: Окраска новой детали
ПОРОГ ДВЕРИ П ПРРЕМОНТНАЯ КРАСКА S3: Окраска ремонтная (площадь повреждения детали)

24 февраля 2018

Оценка на аукционе
аварийных автомобилей -

Audatex

Участие в аукционе годных остатков транспортного средства(ГОТС)
Повреждения
Общее: Багажник, Капот, Левое заднее крыло, Левая сторона,
Левое переднее крыло, Правое заднее крыло, Правая сторона,
Правое переднее крыло, Крыша

28 февраля 2018

Размещение объявления 89 500 км

Avito, Москва

9 марта 2018

Смена владельца -

Данные о регистрации,
Москва

28 марта 2018	Кузовной ремонт	89 580 км	Дилер, Москва
---------------	-----------------	-----------	---------------

Рулевое колесо снять/установить, Трехточечный ремень с преднатяжителем снять/установить, Фара отрегулировать, Облицовка стойки В снять/установить, Крыло переднее снять/установить., Консоль снять/установить, Капот снять/установить., Конденсатор снять/установить, Петля капота (две стороны) снять/установить, Панель приборов замена (снята), капот Подогнать, AZT окрасочная работа, AUDATEX ремонт, Подушка безопасности водителя заменить, Фара (две стороны) снять и установить, Подушка безопасности водителя снять и установить, Подбор, приготовление краски и выкраска образца, Тонированное ветровое стекло заменить, ОБЕ ФАРЫ ЗАМЕНИТЬ (ОБЛИЦОВКА БАМПЕРА СНЯТА) ВКЛ: ФАРУ РЕГУЛИРОВАТЬ, РАДИАТОР С/У (ОБЛИЦОВКА БАМПЕРА СНЯТА) (ПАНЕЛЬ ЗАМКА ОТСОЕДИН/ЗАКРЕП) ВКЛ: ОХЛАЖДАЮЩУЮ ЖИДКОСТЬ СЛИТЬ-ЗАПРАВ, Передняя панель заменить, Облицовка переднего бампера пер. снять/установить, Подушка безопасности переднего пассажира снять и установить, Крыло переднее подогнать, капот Заменить, ЗАМКОВАЯ ПАНЕЛЬ П - ЗАМЕНИТЬ (СНЯТА) ВКЛ: ВОЗДУХОВОД И НИЖНЮЮ ЧАСТЬ НИЖНЯЯ ЧАСТЬ - С/У, РАМКА РАДИАТОРА П - С/У (ОБЛИЦОВКА БАМПЕРА СНЯТА) ВКЛ: ОПОРУ БАМПЕРА С/У, РАДИАТОР ОТКРУТИТЬ И ЗАКРЕПИТЬ, ОБЛИЦОВКА БАМПЕРА П - ЗАМЕНИТЬ (НАКЛАДКА БАМПЕРА СНЯТА) ВКЛ: МОЛДИНГ, ПАНЕЛЬ НОМЕРН ЗНАКА, ВЕНТИЛ РЕШЕТКА, ПЕРЕДН СПОЙЛЕР И ПР-ТУМ- ФАРЫ - С/У, Хладагент слить/заполнить, Подбор краски

25 апреля 2018	Регламентное ТО	90 600 км	Дилер, Москва
----------------	-----------------	-----------	---------------

ТО-6. Сервис по замене масла

12 сентября 2018	ДТП	-	Данные о ДТП, Московская область
------------------	-----	---	----------------------------------

20 сентября 2018	Расчет стоимости ремонта	-	Audatex
------------------	-----------------------------	---	---------

Расчет стоимости ремонта: 31 092
 ФАРА ПР В СБОРЕ5E1941018: Замена
 КРЫЛО П ПР5E0821106B: Замена
 ПОДКРЫЛОК П ПР5E0809958C: Замена
 ПЛЕНКА КРЫЛА П ПР3M: Замена
 ПЛЕНКА БАМПЕРА П3M: Замена
 ПЛЕНКА ДВЕРИ П ПР3M: Замена
 ОБЛИЦОВКА БАМПЕРА П - С/У: Замена
 ФАРА ПР - С/У: Замена
 ФАРУ П ПР ЗАМЕНИТЬ (СНЯТА): Замена
 ФАРА - ОТРЕГУЛИРОВАТЬ: Замена
 КРЫЛО П ПР - С/У: Замена
 КРЫЛО П ПР - ПОДОГНАТЬ: Замена
 БАМПЕР ПОТРЕМОНТИРОВАТЬ: Ремонт
 КРЫЛО П ПРОКР ДЛЯ НОВ.ДЕТ.ЭТ I: Окраска новой детали
 БАМПЕР ПРЕМОНТНАЯ ОКРАСКА К3: Окраска ремонтная
 (площадь повреждения детали)

1 октября 2018	Кузовной ремонт	101 040 км	Дилер, Москва
----------------	-----------------	------------	---------------

Надбавка времени к основной работе, крыло п пр -
 отремонтировать, облицовка бампер пер - отремонтировать, боков
 стенку п пр с-у , подг осн. раб. окраски пластика , облицовка
 бампера п - с/у , подг сопутст. раб. окр. металла , подготовка -
 смешивание краски , ультразвуковой датчик п л - с/у , решетка
 воздуховода н с/у , фара противотуманная л - с/у , фара
 противотуманная пр - с/у , ультразвуковой датчик п пр - с/у , крыло п
 пр рем.окраска

20 октября 2018	Размещение объявления	61 000 км	Avito, Москва
-----------------	-----------------------	-----------	---------------

12 ноября 2018	Смена владельца	-	Данные о регистрации, Москва
----------------	-----------------	---	---------------------------------

6 декабря 2018	Регламентное ТО	68 390 км	Дилер, Москва
----------------	-----------------	-----------	---------------


ТО. Сервис по замене масла

9 января 2019	Прохождение технического осмотра	70 000 км	Данные о техосмотре
---------------	-------------------------------------	-----------	---------------------

1 июня 2019	Регламентное ТО	78 300 км	Дилер, Москва
-------------	-----------------	-----------	---------------

звукопоглощающая защита - с/у; свечи зажигания - с/у; колодки передние к-т - замена; тормозные механизмы передние - контроль, чистка; фильтр. элемент салонного фильтра-с/у; регламентное обслуживание; фильтр. элемент воздушного фильтра - с/у;
Звукопоглощающая защита - с/у; Свечи зажигания - с/у; Колодки передние к-т -замена; Тормозные механизмы передние - контроль, чистка; Фильтр. элемент салонного фильтра-с/у; Регламентное обслуживание; Фильтр. элемент воздушного фильтра - с/у

Пробег автомобиля



Прохождение техосмотра

Дата техосмотра	Действителен до	Пробег	Номер диагностической карты
10 января 2017	10 января 2019	62 190 км	067345771XXXXXX
9 января 2020	9 января 2019	70 000 км	67880021XXXXXX



В данном блоке отображаются данные о прохождении техосмотра на основании данных диагностических карт ТС

Срок прохождения технического осмотра для автомобилей категории «В»:

- первые три года — не требуется;
- возрастом от 3 до 7 лет — каждые 2 года;
- старше 7 лет — ежегодно.

Расшифровка VIN

Дата производства автомобиля **04.01.2014**

Год производства автомобиля **2014**

Код двигателя **CWVA**

Диапазон номеров двигателя **5164**

Тип коробки передач **QNQ**

Код цвета кузова **9P9P**

Код цвета салона **HA**

История размещения на Авито

✓ Размещался на Авито 2 раза

Дата публикации	Название объявления	Пробег	Цена
28 февраля 2018	Skoda Octavia, 2014	89 500 км	300 000 ₽

Двигатель и коробка не пострадали, сработали фронтальные подушки. Все вопросы по телефону

20 октября 2018	Skoda Octavia, 2014	61 000 км	700 000 ₽
-----------------	----------------------------	-----------	-----------

Покупал автомобиль для себя в октябре 2018, я четвертый владелец, состояние отличное, технических нареканий нет, ТО каждые 15 000, комплект новых летних колес Мишлен, задний вид камеры, дорогая магнитола с Android, очень аккуратная эксплуатация(в данный момент никаких вложений не требует) в автомобиле не курили, животных не возили. В помощи при продаже не нуждаюсь, если понадобится поеду в ГИБДД на переоформление. Любые проверки.

Выездная диагностика

С историей автомобиля все в порядке?

Закажите выездную диагностику, чтобы проверить его техническое состояние. Эксперт проведёт детальный осмотр автомобиля, сделает фото и пришлёт отчёт.

[Узнать больше](#)

Фотографии автомобиля из объявления на Авито

Объявление «Skoda Octavia, 2014»

Опубликовано на сайте Авито 20 октября 2018

4 фотографии





Настоящий отчет является примером и может не отражать действительных сведений об автомобиле, в отношении которого он предоставлен. Предоставление отчёта осуществляется в соответствии с условиями сервиса. Исполнитель не гарантирует наличия объема (количества) сведений о транспортном средстве, информацию о котором пользователь желает получить, аналогичного объему (количеству) сведений, указанному в настоящем примере отчета.